

ANNEXE. – Principales normes applicables au 1^{er} octobre 1998

Recueils de normes éditées par l'AFNOR

« Textiles », tome 1 « Dictionnaire des termes normalisés NF G 00.001 » – réf. : 307.05.501 – éd. 1988.

« Textiles – Confection » – Réf. : 307.00.41 – éd. 1991.

Méthodes d'essais (autres que chimiques) des fibres, fils et étoffes

NF EN 24920 décembre 1992. – Etoffes – détermination de la résistance au mouillage superficiel – Essai d'arrosage (G 07.056).

NF EN 20811 décembre 1992. – Etoffes – détermination de la résistance à la pénétration de l'eau – Essai sous pression hydrostatique (G 07.057)

NF G 07.138 décembre 1996. – Méthode de nettoyage à sec dans le perchloréthylène et de repassage après nettoyage à sec.

EN 25077 avril 1994. – Détermination des variations dimensionnelles au lavage et au séchage domestique.

NF G 07.184 décembre 1985. – Méthode de classement en fonction de la surface brûlée.

NF P 92.503 décembre 1985. – Sécurité contre l'incendie – Bâtiment – Essais de réaction au feu des matériaux – Essais au brûleur électrique applicable aux matériaux souples d'une épaisseur inférieure ou égale à 5 mm.

NF P 92.505 décembre 1985. – Sécurité contre l'incendie – Bâtiment – Essais de réaction au feu des matériaux – Essais de goutte, au radiateur, applicable aux matériaux fusibles (essai complémentaire).

NF P 92.507 décembre 1985. – Sécurité contre l'incendie – Bâtiment – Matériaux de construction et d'aménagement – Classement selon leur réaction au feu.

Méthodes d'essais chimiques ou physiques.

NF T 01.012 juillet 1993. – pH-métrie – Solutions étalons pour l'étalonnage d'un pH-mètre.

NF T 01.013 juillet 1994. – pH-métrie – Mesure électronique de pH au moyen d'une électrode de verre. Vocabulaire et méthode de mesure.

NF T 73.703 octobre 1997. – Poudre à laver. Dosage de l'oxygène actif. Méthode titrimétrique (EQV ISO 4321).

NF T 20.052 (méthode Karl Fischer). – Produits chimiques – Principes généraux pour le dosage de l'eau par la méthode Karl Fischer (EQV ISO 2267).

NF T 73.600. – Agents de surface – Contrôle de certains effets de blanchissage. Elaboration et mise en œuvre d'un tissu de coton souillé (EQV ISO 2267).

NF T 73.601. – Agents de surface – Contrôle de certains effets de blanchissage. Méthodes d'analyses et d'essais d'un tissu de coton témoin non souillé (EQV ISO 4312).

NF EN 20811 décembre 1992. – Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau – Essai sous pression hydrostatique.

NF XPGJ9-0/0. – Activité des désinfectants : méthode des porte-germes.

NF T 72.190. – Activité des antiseptiques et des désinfectants en présence de substances interférentes.

Echantillonnage.

NF G 08.011 décembre 1987. – Textiles – Fibres, fils, étoffes, vêtements : méthodes d'échantillonnage pour le contrôle de réception de lots.

NF X 06.021 octobre 1991. – Principes du contrôle statistique de lots.

NF X 06.022 octobre 1991. – Sélection de plans d'échantillonnage pour le contrôle par comptage de la proportion d'individus non conformes ou du nombre moyen de non-conformités par unité.